


PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO


ANEXO IV – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS






PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO VI – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS




PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO VII — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO VIII — PLANTA DE ARQUITETURA E DETALHES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO IX – ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO

DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURA FÍSICA E DE FUNCIONAMENTO-ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO

LADO DIREITO (obs: quem entra na Escola)

1-CALÇADA EXTERNA –LADO DIREITO

PROBLEMAS:

-Arvores precisando de poda

2-CALÇADA INTERNA (incluindo jardim) –LADO DIREITO

PROBLEMAS:

- Espaço precisando de poda e capina;
- Calçadas precisando de reparos.

Faltando 3 refletores (sem acender)

3-SALAS DE AULA (INCLUINDO CORREDOR) -LADO DIREITO

SALA 1-

PROBLEMAS:

- Precisando de reposição reparo em fiação exposta
- Precisando repor telhas quebradas
- Dedetizar cupins
- Retirar ventiladores inservíveis
- Precisando de pintura externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Faltando : 1 tomada (padrão novo) ;03 lâmpadas;01 interruptor de 03 seções e 01 interruptor de 1 seção;3 lâmpadas; dedetização

SALA 2-

PROBLEMAS:


- Trocas de lâmpadas
- Rachaduras
- Retirado de ventiladores inservíveis
- Tomadas sem proteção
- Faltando: uma tomada padrão novo
- Dedetizar cupins
- Precisando de pintura externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Faltando: Troca de 1 interruptor do ventilador e ajustar o interruptor das lâmpadas; dedetização

SALA 3-

PROBLEMAS:

- Reposição de lâmpadas
- Retirado a de ventiladores inservíveis
- Fiação exposta
- Dedetizar cupins

Valer



- Corrigir instalação de interruptores
- Precisando de pintura externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Faltando: 4 lâmpadas fluorescente e 1 lâmpada tipo soquete; trocar 01 interruptor do ventilador; dedetização

SALA 4

PROBLEMAS:

- Reposição de lâmpadas;
- Fiação exposta
- Retirada de ventiladores inservíveis
- Precisando de pintura externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Faltando: 03 lâmpadas tipo soquete e 02 duas fluorescentes; dedetização

4-CORREDOR DIREITO

- Calçadas com infiltração e necessitando de pintura;
- Reposição de telhas
- Precisando de pintura
- Faltando: 02 lâmpadas soquete e aproximadamente 300 telhas; dedetização

5-JARDIM CENTRAL DIREITO (abaixo do auditório)

PROBLEMAS:

- Arvores necessitando de poda
- Jardim necessitando de capina

6-AUDITÓRIO


PROBLEMAS:

- Reboco caindo
- Problemas com cupins
- Pintura interna e externa
- Pinturas de grades de janelas e portões
- Manutenção de tomadas
- Precisando de pintura externa e interna
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Faltando: 08 conjuntos de lâmpadas fluorescentes; duas tomadas padrão novo; manutenção em 05 ventiladores (balançando), pintura (grades) em 01 portão de 0,9x2,00m e em 08 janelas de 1x2m; dedetização

7-JARDIM 2 CENTRAL DIREITO (acima do auditório)

- Precisando de capina e poda
- Precisando de pintura

Clauke



8-BIBLIOTECA

PROBLEMAS:

- Problemas na instalação elétrica;
- Cupim no telhado;
- Infiltração;
- Cupim nas paredes;
- Rachaduras na estrutura em paredes;
- Piso do corredor com rachaduras e desnivelado;
- Necessitando de pintura interna e externa;
- Necessitando de troca de lâmpadas;
- Reboco caindo;
- Precisando de pintura externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas

Faltando: Substituir 08 conjuntos de lâmpadas fluorescentes; substituir caixa de força para 03 interruptores; pintura(grades) em 01 portão de 0,9x2,00m e em 06 janelas de 1x2m; substituir 10 tomadas pelo padrão tripolar; dedetização

9-SALA DO AEE

PROBLEMAS:

- Paredes sujas e com infiltração
- Reboco caindo
- Tomadas sem proteção
- Sala sem grade de proteção
- Necessitando de pintura
- Sala sem grade (portão) de proteção na porta
- Necessitando de pintura
- Necessitando de troca de lâmpadas
- Precisando de pintura externa e interna
- Precisando de pinturas de portas e janelas


Faltando: Substituir 10tomadas pelo padrão tripolar; substituir 1 de interruptor de uma seção e 1 de 03 seções; pintura da grade de duas janelas de 2x1m; Proteção para dois interruptores; faltando dois conjuntos de lâmpadas fluorescentes e um portão de 90x2m; dedetização

10-LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

PROBLEMAS:

- Tomadas sem proteção
- Fiação exposta
- Falta de acabamento em reforma feita em 2020
- Infiltração

Handwritten signature



- Necessitando de pintura interna e externa
- Precisando de pinturas de portas e janelas
- Necessitando de troca de lâmpadas

Faltando: substituir manutenção de 15 tomadas pelo padrão tripolar; 09 tampas de proteção para tomadas; substituir 1 interruptor d uma seção e 1 de duas seções; pintura da grade de duas janelas de 2x1m e um portão de 90x2m; dedetização

11-BANHEIRO LATERAL INDIVIDUAL (lado direito)

PROBLEMAS:

- Fiação exposta
- Rachaduras na parede
- Cupins nas paredes e teto
- Necessitando substituir a porta
- Sem calçada
- Necessitando de pintura interna e externa

Faltando: uma lâmpada tipo soquete; uma porta de 190x60; e uma descarga

12-CORREDOR DA BIBLIOTECA

PROBLEMAS:

- Piso com rachaduras e desnível
- Faltando 06 lâmpadas tipo soquete; dedetização

13-LATERAL DIREITA (muro/calçadas)

PROBLEMAS


- Precisando de roçagem interna e externa (muro)
- Muro com erosões na base
- Calçadas com desmoronamento
- Infiltração
- Fios expostos
- Quadro de energia parcialmente quebrado e com infiltrações

14-RAMPAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA DIREITA

PROBLEMAS

- Rachaduras no piso
- Rachaduras no muro de contenção
- Corrimão precisando de restauração/pintura/substituição

Handwritten signature



DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURA FÍSICA E DE FUNCIONAMENTO-ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO
PARTE CENTAL

15-ENTRADA PRINCIPAL

PROBLEMAS

- Calçadas com rachaduras
- Reboco caindo

-Rampa de acesso e rachaduras no piso

Faltando: reposição de duas lâmpadas de led; -Necessitando de pintura externa (na frente e laterais)

16-DIRETORIA/SECRETARIA/SALA DE PROFESSORES
DIRETORIA

-Falta instalação de 04 tomadas padrão novo (tripolar)

-Falta dedetização

-Falta 01 trinco na porta de entrada

SECRETARIA

-Falta instalação de 04 tomadas padrão novo (tripolar)

-Falta um conjunto de lâmpadas fluorescentes

-Falta dedetização

SALA DE PROFESSORES

-Falta a instalação de 03 tomadas padrão novo

-Falta dedetização-

-Falta pintura interna

-Falta dedetização

BANHEIROS

-Falta pintura interna


-Falta dedetização

ALMOXARIFADO

Paulo

17-REFEITÓRIO

PROBLEMAS:



-Corrimão com corrosões
-infiltrações

-Falta 03 tomadas pelo padrão novo (tripolar)
-Faltando pintura interna e externa
-Faltando 6 conjuntos de lâmpadas fluorescentes

18-BANHEIROS MASCULINOS

PROBLEMAS;

-Sem iluminação
-Rampas de acesso com rachaduras
-Rachaduras no forro
-Infiltração
-Fiação exposta
-Corrimão do banheiro para aluno deficiente com corrosão

Faltando: 03 lâmpadas tio soquete; faltando duas descargas e uma tampa de um sanitário; faltando duas pias e acessórios; faltando 01 trinco; Faltando pintura interna e externa

19-RAMPAS DE CIRCULAÇÃO DIREITA

PROBLEMAS;

-Rachaduras no piso;
-Rachaduras no muro de contenção
-Corrimão precisando de pintura/restauração/substituição

20-CALÇADA MURO INTERNO SUPERIOR (Toda extensão)

PROBLEMAS:

-Roço na parte interna e externa
-Desmoronamento parcial do muro
Faltando: pintura e melhorias na estrutura do muro

21-SETOR COZINHA


COZINHA

PROBLEMAS:

-Rachaduras no forro
-Infiltração

Faltando: Reparo no portão; pintura interna e externa; troca de 03 tomadas pelo padrão novo (tripolar); faltando repor 01 conjunto de lâmpadas fluorescentes

Cardey



PROBLEMAS:

- Rachaduras no forro
- Infiltração
- Faltando : Troca de uma tomada pelo padrão novo; pintura interna e externa

ALMOXARIFADO INTERNO

PROBLEMAS:

- Rachaduras no forro
- Infiltração
- Faltando: pintura interna e externa

ALMOXARIFADO 1 EXTERNO

- Faltando no espaço interno e externo e no portão

ALMOXARIFADO 2 EXTERNO

- Faltando no espaço interno e externo e no portão

22-BANHEIROS FEMININOS

PROBLEMAS:


- Sem iluminação
- Rachaduras no teto
- Faltando: 03 lâmpadas tipo soquete; faltando 5 tampas para sanitário; Faltando 01 vaso sanitário; precisando de reparos em 03 portas divisórias; rachaduras no teto; necessitando de pintura interna e externa; faltando um trinco

23-RAMPAS DE CIRCULAÇÃO DA ESQUERDA

PROBLEMAS:

- Corrimão necessitando de pintura
- Galeria de águas pluviais desmoronando

Chaves



23-CALÇADA EXTERNA – ESQUERDO

PROBLEMAS:

- Arvore para rodagem
- Murcia com erosão na Base

24-CALÇADA INTERNA (incluindo jardim) –LADO ESQUERDO

PROBLEMAS:

- Parte do alambrado caído/retirado
- Reboco caindo
- Necessidade de pintura principalmente na parte externa
- Reboco caindo
- Faltando 3 refletores (sem acender)

25-SALAS DE AULA (incluindo corredor) – LADO ESQUERDO

SALA 1-

PROBLEMAS:

- Cupins
- Infiltração
- Reboco caindo
- Faltando 01 trinco para porta; trocar 01 interruptor de uma secção e 01 de três secções; remoção de 02 ventiladores inservíveis ; faltando 3 lâmpadas tipo soquete

SALA 2-

PROBLEMAS:

- Cupins
- Infiltração
- Reboco caindo
- Necessidade de pintura principalmente na parte externa
- Faltando 02 lâmpadas tipo soquete; retirada de 02 ventiladores inservíveis

SALA 3-

PROBLEMAS:

- Cupins



-Infiltração
-Reboco caindo
-Necessidade de pintura principalmente na parte externa
Faltando 02 lâmpadas tipo soquete; retirada de 02 ventiladores inservíveis

SALA 4-

PROBLEMAS:

-Cupins
-infiltração
-Reboco caindo
-Necessidade de pintura principalmente na parte externa
Faltando 01 fluorescente e 01 soquete

26-CORREDOR

PROBLEMAS:

-Cupins
-Falta 03 lâmpadas fluorescentes e 03 soquetes

27-JARDIM CENTRAL1 DIREITO (acima das salas)


PROBLEMAS:

-Falta poda e roçagem

28-JARDIM CENTRAL (entre a quadra e cozinha e refeitório)

PROBLEMAS:

-Galeria de águas pluviais desmoronando
-Piso com desnível e afundando
Faltando: poda de arvores e roçagem



Ude